

Xerox® VersaLink® C415 Imprimante multifonction couleur

xerox™

## Défauts récurrents



Pour identifier le composant à l'origine du problème, comparez l'échantillon d'impression avec les mesures indiquées.

Pour diagnostiquer un défaut sur la courroie de transfert, imprimez 8 pages de format 8,5 x 11 ou A4 départ grand côté. Vérifiez si le même défaut apparaît toutes les 4 pages.

Contactez le Centre Services Xerox à propos de ce défaut.

43,6 mm (1,72 pouces)

45 mm (1,77 pouces)

94,5 mm (3,72 pouces)

29,9 mm (1,18 pouces)

23,2 mm (.91 pouces)

Module d'impression

37,7 mm (1,48 pouces)

78,5 mm (3,09 pouces)

55 mm (2,17 pouces)


28,3 mm (1,11 pouces)


79,8 mm (3,14 pouces)


94,3 mm (3,71 pouces)

Module de transfert

Module four







11-11-11